

SELECTION TABLE DOSES SNAKKY SL

Written	FQ	Approved	AC	
Date	08/06/2017	SW Code	Rev. 3.3 IFE	Countries I/F/E/UK/BRA
D.A. Code 963350, 963351, 963353, 963354, 963355, 963356, 963357, 963359, 963360, 963361, 963362, 963364, 963365, 963366, 963367, 963368, 963369				

PREZZI SELEZIONI SELECTION PRICES

NAZIONE COUNTRY	TIPO TYPE	PREZZO PRICE	PRICE HOLD	LINGUA LANGUAGE
Italia	REALI / REAL	1.00 €	1	ITALIANO
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Italian</i>
France	REALI / REAL	1.00 €	1	FRANCAISE
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>French</i>
Espana	REALI / REAL	1.00 €	1	ESPANOL
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Spanish</i>
United Kingdom	REALI / REAL	1.00 £	1	ENGLISH
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 £	2	<i>English</i>
Brasil	REALI / REAL	2.00 R.	1	PORTUGUES
	VIRTUALI / VIRTUAL	4.00 R.	2	<i>Portuguese</i>

CORRISPONDENZA MERCATO D.A. – LINGUE DISPONIBILI CORRESPONDENCE D.A. MARKET - AVAILABLE LANGUAGES

MERCATO D.A. MARKET D.A.	LINGUA RIFERIMENTO LANGUAGE REFERENCE	NAZIONE COUNTRY
B – NL	VAALS	France

PARAMETRI FRIGORIFERO REFRIGERATOR PARAMETERS

PARAMETRO	VALORE
Temp. Interna Inside temperature	8 °C
Intervallo sbrinam. Defrosting	6 h

FASCE ENERGY SAVING ENERGY SAVING BAND

NUMERO FASCIA BAND NUMBER	INIZIO START	FINE END
FASCIA 1/ BAND 1	00:00*	00:00*
FASCIA 2/ BAND 2	00:00*	00:00*

SELECTION TABLE DOSES SNAKKY SL

Written	FQ	Approved	AC	
Date	08/06/2017	SW Code	Rev. 3.3 IFE	Countries I/F/E/UK/BRA
D.A. Code 963350, 963351, 963353, 963354, 963355, 963356, 963357, 963359, 963360, 963361, 963362, 963364, 963365, 963366, 963367, 963368, 963369				

*Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

FASCE DI SCONTO DISCOUNT BAND

NUMERO FASCIA BAND NUMBER	INIZIO START	FINE END
FASCIA 1/ BAND 1	00:00*	00:00*
FASCIA 2/ BAND 2	00:00*	00:00*
FASCIA 3/ BAND 3	00:00*	00:00*
FASCIA 4/ BAND 4	00:00*	00:00*

*Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.
USER DISPLAY : Temperature.

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

TABELLA PESI VALIDATORE: / COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES:

NAZIONE COUNTRY	Linea Line	A	B	C	D	E	F
I/F/E	Val.	0.05	0.10	0.20	0.50	1.00	2.00
UK	Val.	0.01	0.02	0.05	0.10	0.50	1.00
BRA	Val.	0.01	0.02	0.05	0.10	0.20	0.20

POSIZ. PUNTO DECIMALE: / DECIMAL POINT POSITION:

NAZIONE COUNTRY	Pos.
I/F/E/UK/BRA	2

SELECTION TABLE DOSES SNAKKY SL

Written	FQ	Approved	AC	
Date	08/06/2017	SW Code	Rev. 3.3 IFE	Countries I/F/E/UK/BRA
D.A. Code	963350, 963351, 963353, 963354, 963355, 963356, 963357, 963359, 963360, 963361, 963362, 963364, 963365, 963366, 963367, 963368, 963369			

NOTE

SW compatibile anche con nuova elettronica

* Questa versione di SnakkySL può funzionare come Slave di:

- Kikko Rev. 4.0 IFE, NEU o superiori,
- Snakky Rev. 3.0 ISP o superiori
- Brio3 Rev. 2.7 IFE o superiori
- Colibri Top Rev. 1.3 IFE o superiori

* Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, spagnolo, fiammingo, portoghese.

SW compatible with Fujitsu 90F549 and with Fujitsu 90F345 (new electronic).

* *Management of master-slave link; this Rev. of SnakkySL can work as Slave of:*

- Kikko Rev 4.0 IFE, NEU or upper
- Snakky Rev. 3.0 or upper
- Brio3 Rev. 2.7 IFE or upper
- Colibri Top Rev. 1.3 or upper

* *Available languages are: Italian, English, French, Spanish, Vaals, Portuguese.*

MODIFICHE

* Aggiunta Gestione Batteria Master-Slave con Colibri Top Rev. 1.3. o superiori.

**Added Master-Slave capability with Colibri Top Rev. 1.3 or upper*

Rev 3.3

-KAIZEN_IND2017_058_Modifiche al software dei simulatori SL Snakky e Melodia.

-KAIZEN_IND2017_058_Modifies to SL Snakky and Melodia software simulator.

Rev 3.2

PDQ-002308 Impostazione prezzo selezione n° 10.

PDQ-002766 Attivazione price Holding Slave.

PDQ-002308 Setting price n°10 selection.

PDQ-002766 Activation price Holding Slave.

Rev 3.1

Migliorata connettività in batteria.

Bank connectivity improvement.

Rev 3.0

Risolto reset macchina nella programmazione selezioni virtuali e bimotori.

Ridotta inizializzazione tavole EVADTS come gamma macchine piu' recenti. Dimezzato il tempo di stampa su remoto (se la remotizzazione e' attiva la stampa avviene a velocita' x3).

Inserito prelievo setup in batteria.

Inserita trasmissione versione sw.

Correzione formattazione file EVADTS.

SELECTION TABLE DOSES SNAKKY SL

Written	FQ	Approved	AC	
Date	08/06/2017	SW Code	Rev. 3.3 IFE	Countries I/F/E/UK/BRA
D.A. Code	963350, 963351, 963353, 963354, 963355, 963356, 963357, 963359, 963360, 963361, 963362, 963364, 963365, 963366, 963367, 963368, 963369			

Migliorata connettività in batteria.

Machine reset solved into Virtual selection and Twin-engine selection menu'.

EVADTS tables initialization reduced as new gamma. Remote print time reduced (printing is done at x3 if remote printing is active).

Inserted bank setup management.

Inserted sw version display management.

Correction of EVADTS format file.

Bank connectivity improvement.

Rev 2.9

Gestione auto-presentazione DA in batteria (per DA master implementa l'auto-riconoscimento).

Eliminato menu' restituzione prezzo virtuale in quanto non gestito su slave puro.

Con Resto Subito attivo viene visualizzato sul master "Prelevare" o "Selezione fallita".

Management self-presentation DA in battery (only if DA master implements the self-recognition).

Virtual price return menu' cancelled. It is not managed on pure slave.

With Immediate Change active is displayed on master "Take the product" or "Failed selection".

Rev. 2.8

Modificato tempo per riconoscimento motori, risolve il relativo problema segnalato dalla produzione.

Modificato tempo antifurto PQD 11-059.

Changed engine identification time, solves the related problem reported by production.

Changed antitheft time PQD 11-059.

Rev 2.6

Risolve le PDQ 07-005, 07-006, 07-013 che riguardavano malfunzionamenti relativi alla movimentazione dei motorini spirale.

Solved the PDQ 07-005, 07-006, 07-013 related to problems found during the motor activation.

Rev 2.5

Risolto malfunzionamento riscontrato durante l'attivazione dei motorini spirale.

Solved a problem found at the motor activation.

Rev. 2.4

Risolve la PDQ 06/105.

Solved the PDQ 06/105.

Rev. 2.3

Risolto un potenziale malfunzionamento riscontrabile all'accensione della macchina.

Resolved a possible malfunctioning found to the ignition of the machine.

Rev. 2.2

Risolve la PDQ 06/054. Sistemata errata visualizzazione durante scaricamento SetUp tramite Psion

Solved the PDQ 06/054. Arranged a wrong visualization during the SetUp loading through Psion

Rev. 2.1

Introdotta time-out sicurezza su attivazione motorino spirale.

Introduced a security time-out during the motor spiral activation.