

Gamma <b>H&amp;C</b>	Modello <b>OPERA – CONCERTO</b>	N° I.T. <b>22_2022</b>
Matricola <b>24120848</b>	Oggetto <b>NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI</b>	

## Motivo della modifica

A fronte di criticità di approvvigionamento dei microprocessori presenti sulla **scheda attuazioni**

## Descrizione della modifica


Come già fatto sulle versioni touch, si procede con l'introduzione della **nuova scheda attuazioni** sul resto dei modelli.

### Nuova scheda attuazioni

Codice a ricambio: **265403**

### Scheda attuazioni pre - modifica

Codice a ricambio: **255310**



**Aggiunto**  
un connettore



**Nuova**  
posizione **codice**



**Posizione codice**  
**pre - modifica**



Gamma <b>H&amp;C</b>	Modello <b>OPERA – CONCERTO</b>	N° I.T. <b>22_2022</b>
Matricola <b>24120848</b>	Oggetto <b>NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI</b>	

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 24120848**

**Nota bene:** l'introduzione della **nuova** scheda prevede l'adeguamento alle versione SW **4.0** sotto riportate:

Elenco SW	Nuova release	Rel. pre - modifica
<b>Concerto</b>	<b>4.0</b>	<b>2.7</b>
<b>Concerto</b>	<b>4.0 BRF</b>	<b>1.4 BRF</b>
<b>Opera</b>	<b>4.0</b>	<b>3.2</b>
<b>Opera</b>	<b>4.0 BRF</b>	<b>1.3 BRF</b>
<b>Opera</b>	<b>4.0 COL</b>	<b>1.5 COL</b>

➔ L'aggiornamento delle macchine alla release **4.0** richiede obbligatoriamente l'aggiornamento della **Boot REV. 8.2** della scheda CPU (codice a ricambio: **253924**).

Tale revisione permette al SW l'identificazione automatica del modello di scheda attuazioni presente in macchina.


I nuovi pacchetti SW sono gestibili solamente tramite il tool **Flashload 8.2.2** o successivo.

## Intercambiabilità

La **nuova** scheda attuazioni (codice ricambio: **265403**) può essere montata su macchine precedenti al S/N **24120848** al posto della scheda attuazioni **pre - modifica** (codice ricambio: **255310**), in quanto la nuova scheda ha mantenuto invariate le posizioni dei singoli connettori.

Si ribadisce che l'utilizzo della nuova scheda necessita l'adeguamento del SW.

Nella pagina successiva sono riportati i **codici macchina interessati dalla modifica**



Gamma <b>H&amp;C</b>	Modello <b>OPERA – CONCERTO</b>	N° I.T. <b>22_2022</b>
Matricola <b>24120848</b>	Oggetto <b>NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI</b>	

	Codice	Descrizione
<b>OPERA</b>	968030	OPERA ES8-R/EQ
	968031	OPERA ES8-R/FQ
	968032	OPERA ESB6-R/DQ-RUS
	968033	OPERA ES8-R/IQ
	968035	OPERA ESB6-R/ESTQ-RUS
	968036	OPERA ESB6-R/PLQ
	968041	OPERA ESB6-R/AUSQ
	968043	OPERA ESB7-R/PLQ
	968046	OPERA ES7-R/FQ
	968048	OPERA ES7-R/RAQ
	968034	OPERA S.S.P. ES7-R/BR
	968126	OPERA 2ES9-R/EQ
	968127	OPERA 2ES9-R/FQ
	968131	OPERA 2ESB-R/DQ
	968133	OPERA 2ESB9-R/PLQ
	968039	OPERA ES7-R/CO NOVAVENTA
	968049	OPERA ES7-R/CO
	968128	OPERA 2ES9-R/IQ
968135	OPERA 2ES9-R/EQ	
<b>CONCERTO</b>	962625	CONCERTO ES7-R/RAQ
	962636	CONCERTO ES6-R\DQ
	962637	CONCERTO ES7-R\S-NQ
	962638	CONCERTO ES7-R\FQ
	962639	CONCERTO ES7-R\EQ
	962640	CONCERTO ES7-R\IQ
	962644	CONCERTO ES6-R/FQ
	962647	CONCERTO ES6-R/EQ
	962624	CONCERTO S.S.P. ES7-R/BR
	962667	CONCERTO 2ES8-R/FQ
	962668	CONCERTO 2ES8-R/EQ
	962692	CONCERTO LAVAZZA ESCES 7R/IQ
	962669	CONCERTO 2ES8-R/IQ