

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Gamma H&C | Modello OPERA - CONCERTO | N° I.T. 12_2024 |
| Matricola 43520232 | Oggetto MODIFICA CONVOGLIATORE DOPPIO ESPRESSO | |

Motivo della modifica





Per migliorare il convogliamento del caffè nella camera dello Z4000

Descrizione della modifica

È stata modificata la geometria del **convogliatore doppio**

Convogliatore doppio pre - modifica


Convogliatore doppio modificato



| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Gamma H&C | Modello OPERA - CONCERTO | N° I.T. 12_2024 |
| Matricola 43520232 | Oggetto MODIFICA CONVOGLIATORE DOPPIO ESPRESSO | |


Sezione laterale

convogliatore doppio pre - modifica



Sezione laterale

convogliatore doppio modificato



La geometria del *convogliatore doppio* è stata **modificata**



Il codice ricambio del *convogliatore doppio* è invariato: **258910**

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 43520232**

Intercambiabilità

Per macchine precedenti al **S/N** sopra indicato si può sostituire il *convogliatore doppio* con quello **modificato**.

Il codice a ricambio è invariato: **258910**